

List opatření

Opatření	Rohatec - kolonie	ID_OP	MO130047
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Rohatec	Kraj	JHM
souřadnice:	x	-557944,0	y
Oblast povodí	Dyje (spadá do OP Moravy)	Prac.čís.UPOVR	M171
VÚ povrchových vod	Morava po soutok s tokem Radějovka	UPOVR_ID	40939110
VÚ podzemních vod	Dolnomoravský úval - střední část	UPZV_ID	22503

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová	Celkové riziko				
Druh provozu	ostatní					
Majitel			Provozovatel			
Lokalizace	Lokalita se nachází na SV okraji obce Rohatec-Kolonie, cca 350m V směrem od hlavní silnice Rohatec Kolonie - Ratíškovice.					
Slovní popis	Rozsáhlé znečištění podzemních vod a horninového prostředí impregnačními látkami- kreosotovými oleji, dehty v prostoru haly impregnace. Ohnisko bylo enkapsulováno podzemní těsnící stěnou v roce 1996, do roku 1998 probíhalo sanační čerpání podzemních vod. Odstraněno cca 63 tun kreosotových olejů, v čerpané podzemní vodě průměrně 840 ug/l PAU. Od roku 1999 bez sanačních prací, které musí být dokončeny, občasný monitoring. Ohroženo prameniště Rohatec - zdroj hromadného zásobování pitnou vodou.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	14038002	
	ČIŽP			ID ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	suma PAU	ug.l ⁻¹	120	suma PAU	800 ug/l	uvnitř areálu
	NEL	ug.l ⁻¹	1000	suma PAU	120 ug/l	hranice areálu
	fenoly	ug.l ⁻¹	2500	fenoly	2500 ug/l	"
				bór	1500 ug/l	"
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano	v současné době bez monitoringu			
	průzkum					
	AR	ano				
	sanace	ano	dokončeno odtěžení přípovrchových vrstev kreosotových o			
Zdůvodnění zařazení - sanace						
	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	dokončení sanace podzemních vod na stanovené sanační limity, odtěžení přípovrchových vrstev dehtů (rozhodnutím ČIŽP stanoven termín 31.12.2006)
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum			
AR			
sanace	ano		
rekultivace			

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PAU	stanoven	ano			
	NEL	stanoven	ano			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu ohrožení kvality podzemní vody v prameništi Rohatec zejména PAU. Ekologická smlouva uzavřena, rozhodnutí ČIŽP vydáno, z důvodu průtahů ze strany FNM (MF) dosud nedokončena sanace, přes uplynulé termíny.					