

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41325090 (D035)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Hodoninka po ústí do toku Svratka	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D035	Hodoninka po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	vyhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, dusičnany

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí Příčné překážky	DY100018 DY110008	Olešnice - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace Hodoninka III. a IV.	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D035	Hodoninka po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	vyhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								dusičnany / 04
								biologie / 03