

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41367000 (D038)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Bobruvka po soutok s tokem Libochovka	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D038	Bobruvka po soutok s tokem Libochovka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Ni	BSK5, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí	DY100152	Nové Město na Moravě - dostavba kanalizace	
Znečištěné toky	DY100285	Zvole - výstavba ČOV a kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	DY100359	Horní Loučky - výstavba ČOV a kanalizace	
Vysychání toků	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D038	Bobruvka po soutok s tokem Libochovka	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Ni / 02	dusičnany / 04			biologie / 04	