

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41082000 (D004)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Vápvka po ústí do toku Moravská Dyje	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	zásobování vodou

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D004	Vápvka po ústí do toku Moravská Dyje	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								BSK5, dusičnany

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	DY100115	Nová Říše - vybudování kanalizace a ČOV	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D004	Vápvka po ústí do toku Moravská Dyje	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>								BSK5 / 04
								biologie / 04