

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41567000 (D065)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Litenčický potok po ústí do toku Litava	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D065	Litenčický potok po ústí do toku Litava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								fosfor, dusičnany

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Zatížení z plošného znečištění Nadměrná vodní eroze v krajině Příčné překážky	DY100266 DY100291	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D065	Litenčický potok po ústí do toku Litava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								fosfor / 02 biologie / 02