

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary	41623000 (D071)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Litava po soutok s tokem Říčka	Řád Strahlera	6	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zásobování vodou, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D071	Litava po soutok s tokem Říčka	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	DY130030	Skládka TKO Měnín - sanace	
Znečištěné toky	DY100370	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek -	
Příčné překážky	DY100051	Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Vysychání toků		Křenovice, Hrušky - Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D071	Litava po soutok s tokem Říčka	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								

biologie / 04