

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41636000 (D074)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Říčka po ústí do toku Litava	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zásobování vodou

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D074	Říčka po ústí do toku Litava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								pyren

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Znečištěné toky Příčné překážky	DY100101	Telnice - zkapacitnění ČOV a samostatné zaústění OV Sokolnic na ČOV	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D074	Říčka po ústí do toku Litava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>								pyren biologie / 04