

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41758000 (D092)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Jihlava po soutok s tokem Oslava	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	výroba el. en., ochrana před povodněmi, rekreace

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D092	Jihlava po soutok s tokem Oslava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								dusičnany

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky Překročení limitů organického zneč. Špičkování vodních elektráren Příčné překážky	DY100088 DY130012 DY100175 DY100370	Ivančice - Budkovice, Řeznovice a Hrubšice - napojení na ČOV Štenkravy - sanace Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek -	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D092	Jihlava po soutok s tokem Oslava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>								dusičnany / 04
								biologie / 04