

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41779000 (D096)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Oslava po vzdutí nádrže Mostišťe	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D096	Oslava po vzdutí nádrže Mostišťe	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Špičkování vodních elektráren	DY100153	Velké Meziříčí - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	
Příčné překážky	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Zdroje znečištění v povodí	DY100271	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
	DY100291	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D096	Oslava po vzdutí nádrže Mostišťe	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5 / 02
							biologie / 02	