

List opatření

Opatření	SIGMA Lutín a. s.	ID_OP	MO130048
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Lutín	Kraj	OLK
sořadnice:	x	-555654,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M099
VÚ povrchových vod	Blata po soutok s tokem Deštná	UPOVR_ID	40637000
VÚ podzemních vod	Pliopleistocén Blaty	UPZV_ID	16230

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa		Celkové riziko	vysoké, regionální		
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj..					
Majitel	SIGMA Lutín a.s.		Provozovatel	SIGMA Lutín a.s.		
Lokalizace	Lokalita se nachází v jihozápadní části obce, západně od silnice Lutín - Olšany u Prostějova					
Slovní popis	Z aktualizace AR vyplývá, že kontaminace podzemní vody CIU je rozšířena do značné vzdálenosti od původního zdroje znečištění, vysoké obsahy CIU byly zachyceny v hydrogeologických objektech před obcí Dubany, nebylo však dosud určeno čelo kontaminačního mraku.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	8912003	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
	Bap	ug.l ⁻¹	0,2			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				

Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky	
	nad limit C	
	jiný	

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Vodní zdroje Holešov a.s. žádají FNM ČR o zajištění urychleného vypracování aktualizované analýzy rizika, která zhodnotí riziko zbytkové kontaminace na jednotlivých dílčích lokalitách a umožní tak vydání nového rozhodnutí ČIŽP a následně definitivní ukončení sanačních prací na dílčí lokalitě SIGMA.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring		
	průzkum	ano	
	AR	ano	
	sanace	ano	
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			
	Bap	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE a Bap. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které byla navržena sanace a aktualizace rizikové analýzy. V roce 2006 bylo ukončeno sanační čerpání na lokalitě Olšany a Hablov z důvodu ukončení konkurzu a platnosti ekologické smlouvy, ekologická smlouva uzavřena.					