

# List opatření

<b>Opatření</b>	Pilana Tools,a.s. Zborovice	<b>ID_OP</b>	MO130068
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	<b>142/2005 Sb.</b>	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
<b>Název obce</b>	Zborovice	<b>Kraj</b>	ZLK
<b>sořadnice:</b>	x	-548602,0	y
<b>Oblast povodí</b>	Morava	<b>Prac.čís.UPOVR</b>	M128
<b>VÚ povrchových vod</b>	Olšinka po ústí do toku Kotojedka	<b>UPOVR_ID</b>	40765000
<b>VÚ podzemních vod</b>	Vyškovská brána	<b>UPZV_ID</b>	22300

Popis současného stavu						
<b>Typ zátěže</b>	průmyslová / obchodní místa	<b>Celkové riziko</b>	střední, lokální			
<b>Druh provozu</b>	kovozpracující průmysl, hutní, stroj....					
<b>Majitel</b>	PILANA Hulín a.s.	<b>Provozovatel</b>	Pilana Zborovice spol. s			
<b>Lokalizace</b>	Areál Pilany, a.s. ve Zborovicích se nachází v severozápadní zastavěné části obce Zborovice, mezi státní silnicí Medlov - Zdounky a železniční tratí Zborovice - Zdounky - Kroměříž, cca 9 km jihozápadně od města Kroměříž. Závod je situován v zastavěné části obce Zborovice, severně od hranice areálu se nachází kolejště Českých drah s železniční zástávkou Zborovice. Rozloha areálu je cca 4,7 ha.					
<b>Slovní popis</b>	Zjištěno rozšíření kontaminace mimo areál závodu (CIU), ohniska kontaminace NEL a CIU v saturované i v nesaturované zóně areálu závodu. Znečišťující látky působí sice v nízkých koncentracích, ale dlouhodobě. Aktualizovaná RA konstatuje, že staré zátěže v areálu Pilana a.s představují riziko pro lidské zdraví, kontaminace CIU, která se šíří z areálu prostřednictvím proudění podzemní vody, představuje aktuální riziko pro obyvatele obce Zborovice, a to v případě používání kontaminované podzemní vody prostřednictvím domovních studní.					
<b>Evidence v databázích</b>	<b>databáze</b>	<b>evidováno</b>	<b>číslo ES</b>	<b>identifikace v databázi</b>		
	SEKM	ano		<b>LOKAL_ID</b>	19167001	
	ČIŽP			<b>ID_ČIŽP</b>		
	KU			<b>ID_KU</b>		
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<b>látka</b>	<b>jednotka</b>	<b>cílový limit - hodnocení chemického stavu</b>	<b>látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU</b>	<b>sanační limit</b>	<b>Poznámka</b>
	PCE	ug.l <sup>-1</sup>	20			
<b>Opatření provedená</b>	<b>druh</b>		<b>stav</b>			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				
<b>Zdůvodnění zařazení - sanace</b>	<b>další látky nad limit C</b>					
	<b>jiný</b>					

**Popis navrhovaného opatření**

Slovní popis	Sanace saturované zóny proběhne sanačním čerpáním, vrty budou umístěny v prostoru nejmasivnější kontaminace podzemní vody. Sanace zemin odtěžením, monitoring kvality podzemní vody. Dle aktualizované RA sanace zemin bude realizována převážně jako doprovodná činnost v průběhu výstavby horizontálního drénu, neboť uvedená stavba je lokalizována v místě nejmasivnější a nejhlouběji uložené kontaminace zemin, v průběhu prací bude vytěženo celkem 10 800 t kontaminovaných zemin.
--------------	---

**Technické parametry**

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring		
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

**Přínos navrhovaného opatření**

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE		nelze	ne		
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o středně rizikovou lokalitu na které bylo navrženo dokončení sanace. Sanace podzemních vod a zemin ukončena, probíhá postsanační monitoring, ekologická smlouva uzavřena.					