

List opatření

Opatření	Skládka Magneton Kotojedy	ID_OP	MO130072
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Identifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Kroměříž	Kraj	ZLK
souřadnice:	x -539364,0	y	-1158613,0
Oblast povodí	Morava (ovlivňuje UPZV v OP Dyje)	Prac.čís.UPOVR	M136
VÚ povrchových vod	Morava po soutok s tokem Dřevnice	UPOVR_ID	40794000
VÚ podzemních vod	Středomoravské Karpaty - severní část	UPZV_ID	32301

Opatření provedená	druh	stav
	monitoring	ano
	průzkum	ano
	AR	ano
	sanace	ano
	rekultivace	ne
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C	
	jiný	

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Provádět monitorování podzemní vody na lokalitě v předepsaném rozsahu. Vyloučit možnost dotace znečištění podzemními vodami z prostoru JJZ od skládky (bývalá vojenská střelnice a skládka Hvězda). Pokračovat v sanačním čerpání. - monitoring skládky (předpokládaný rok ukončení: 2018).	
Technické parametry		
Opatření navrhovaná	druh	stav
	monitoring	ano
	průzkum	
	AR	
		ano
	rekultivace	

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			
	Cd	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE a Cd. Podle SEKM se jedná o vysoko rizikovou lokalitu na které bylo navrženo dokončerní sanace a monitoring. Sanace na lokalitě ukončeny v roce 2000, splněny sanační limity stanovené rozhodnutím ČIŽP.					