

List opatření

Název opatření	Loučka, zkapacitnění koryta toku	ID_OP	MO130178
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
00940	Branky / ZLK	40561000	Loučka po ústí do toku Bečva	
12531	Police / ZLK			
12433	Podolí / ZLK			
		M090		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
405610000100	Loučka / 4-11-02-006	ZVHS		

Popis současného stavu
<p>Jedná se o zkapacitnění koryta toku Loučka v katastrálním území Branky, Police a Podolí. Koryto toku je z větší části neupravené a nekapacitní. Kapacita koryta v úseku zástavby obce Branky je Q_2.</p> <p>V průtočném profilu dochází k intenzivnímu usazování sedimentů. Na k.ú. Police a Podolí jsou břehy poškozeny nátržemi a dochází k prohlubování dna. Na toku dochází při zvýšených průtocích k vybřežení vod z koryta a k rozlivu do okolních pozemků a zástavby obce.</p>

Popis navrhovaného stavu
<p>Předpokládá se úprava a stabilizace podélného a příčného profilu koryta toku v úseku km 5,450 – 6,250, km 7,990 – 8,300, km 11,650 – 12,840.</p> <p>Návrh technického řešení spočívá v úpravě koryta toku a sanaci nátrží.</p>

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{20}
Počet ochráněných obyvatel		368
Rozsah ohroženého území (ha)		
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		75,76

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Objem retenčního prostoru (mil m^3)		Celkové náklady (mil. Kč)	17,000
Délka ochranných hrází (km)		Zdroj financování	129 123
Délka úprav vodního toku (km)	2,3	Stav projektové přípravy	IZ
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Nositel opatření	06/09-12/10
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	85

Poznámka	
-----------------	--