

## List opatření

<b>Opatření</b>	Autopal závod 03 Hluk	<b>ID_OP</b>	MO130050
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Hluk		Kraj	ZLK
souřadnice:	x	-533000,0	y	-1191409,0
Oblast povodí	Morava		Prac.čís.UPOVR	M166
VÚ povrchových vod	Okluky po ústí do toku Morava		UPOVR_ID	40924090
VÚ podzemních vod	Flyš v povodí Moravy - jižní část		UPZV_ID	32222

## Popis současného stavu

[illegible]

Opatření provedená	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR	ano	
	sanace	ne	
Zdůvodnění zařazení - sanace	rekultivace	ne	
	další látky nad limit C		
	jiný		

#### Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Nebyla navržena žádná opatření.
--------------	---------------------------------

#### Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace	ano	

#### Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látky	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			
Závěry	<p>Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které nebyla navržena žádná opatření. Ekologická smlouva existuje, sanace probíhá. Dle vyjádření ČIŽP OI Brno ze dne 26.5.2009 proběhla I.etapa sanace dle rozhodnutí ČIŽP OI Brno v areálu závodu se zaměřením na likvidaci kontaminace NEL a zejména CIU. Doba trvání I. etapy sanace r. 2000 - 2005. Byly vybudovány podzemní těsnící stěny s reaktivními bránami k zabránění trvalého šíření kontaminace. Připravuje se II. etapa - dokončení sanace kontaminované podzemní vody CIU (Visteon Autopal Services s.r.o. Nový Jičín, závod Hluk)</p>					