

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40179000 (M016)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Merta po ústí do toku Desná	Řád Strahlera	5	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizace, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M016	Merta po ústí do toku Desná	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		vyhovující		nevyhovující			
							nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU									
			Hg						

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130014	VELAMOS-skládka Sobotín	
	MO130047	VELAMOS - areál Sobotín	
Špičkování vodních elektráren	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Příčné překážky	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
	MO100019	Šumperk - dostavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M016	Merta po ústí do toku Desná	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		vyhovující		nevyhovující			
							nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY									
			Hg / 04				biologie / 04		