

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40197030 (M020)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Desná po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	6	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M020	Desná po ústí do toku Morava	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
		Oktylfenol	Cd, Ni, Pb, Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Urbanizace Překročení limitů organického zneč.	MO100002 MO100019 MO100030	Bludov - kanalizace a ČOV Šumperk - dostavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace Nový Malín - výstavba ČOV a kanalizace	
Špičkování vodních elektráren Vysychání toků Příčné překážky	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M020	Desná po ústí do toku Morava	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
		Oktylfenol / 01	Cd, Hg / 04 Ni, Pb / 01				biologie / 04	