

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40246010 (M030)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Moravská Sázava po ústí do toku Morava	Rád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M030	Moravská Sázava po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130010	Uhelné sklady obchod s palivem - Zábřeh	
	MO130031	Skalička - nová	
	MO130054	Skalička - stará	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
		Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
		- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Překročení limitů organického zneč.	MO100201	Lanškroun - dostavba a rekonstrukce kanalizace	
	MO100057	Zábřeh - rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	MO100093	Zábřeh - rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace	
Příčné překážky	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M030	Moravská Sázava po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								