

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40254000 (M032)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Mírovka po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M032	Mírovka po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
		nevyhovující					pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Ni, Pb, Hg		teplota				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130063	SEM, s.r.o. závod Mohelnice	
Příčné překážky	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
	MO100087	Mohelnice - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M032	Mírovka po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
		nevyhovující					pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd, Ni, Pb, Hg / 04		teplota / 01			biologie / 04	