

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40263000 (M034)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Morava po soutok s tokem Třebůvka	<b>Řád Strahlera</b>	6	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M034	Morava po soutok s tokem Třebůvka	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Cd, Hg					

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč.	MO100087	Mohelnice - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	MO100107	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
Vysychání toků	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouův	
Příčné překážky	MO110006	Zásah do údolní nivy Moravy	
Zdroje podzemní vody	MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPOD	
Těžba – šterkoviště a pískoviště	MO10109	Opatření proti nevhodnému využití území (těžba kolektoru podzemních vod)	
Zatápění zdrojů podzemní vody			

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M034	Morava po soutok s tokem Třebůvka	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Cd, Hg / 04				biologie / 04	