

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40330000 (M044)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Mlýnský potok po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M044	Mlýnský potok po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
			Ni, Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Zatížení z plošného znečištění	MO100115	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Vysychání toků	MO100074	Litovel - dostavba kanalizace	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M044	Mlýnský potok po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
			Ni, Hg / 02				biologie / 04	