

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40619000 (M098)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Bečva po ústí do toku Morava	<b>Řád Strahlera</b>	7	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M098	Bečva po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Cd, Pb, Hg					

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Urbanizace	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100095	Přerov - rekonstrukce a výstavba kanalizace	
Znečištěné toky	MO100006	Brodek u Přerova - výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Nadměrné množství sedimentů			
Příčné překážky	MO110014	Revitalizace toku Bečva	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M098	Bečva po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Cd, Pb, Hg / 02					