

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40637000 (M099)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Blata po soutok s tokem Deštná	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	ochrana před povodněmi, urbanizace, zemědělství a lesnictví, zásobování vodou

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M099	Blata po soutok s tokem Deštná	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
				nevyhovující		nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								teplota, BSK5, fosfor

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130011	Olomouc - Neředín	
	MO130035	Stará cihelna	
	MO130042	Za branou	
	MO130048	SIGMA Lutín a. s.	
	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
	MO100076	Lutín - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	
	MO100081	Loučany - výstavba kanalizace a ČOV	
Příčné překážky	MO100086	Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II.část	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M099	Blata po soutok s tokem Deštná	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
				nevyhovující		nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>								teplota / 01 BSK5, fosfor / 04  biologie / 04