

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40668000 (M110)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Malá Haná po vzduťi nádrže Opatovice	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M110	Malá Haná po vzduťi nádrže Opatovice	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M110	Malá Haná po vzduťi nádrže Opatovice	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 01					