

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40669000 (M112)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Haná po soutok s tokem Roštěnický potok	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M112	Haná po soutok s tokem Roštěnický potok	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
		nevyhovující					pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg		pH				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Urbanizace Znečištěné toky Příčné překážky	MO100092	Vyškov, Drnovice - rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M112	Haná po soutok s tokem Roštěnický potok	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
		nevyhovující					pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 01		pH / 01			biologie / 04	