

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40740000 (M124)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Bystřička po ústí do toku Moštěnka	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M124	Bystřička po ústí do toku Moštěnka	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg, Ni	fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130059	JM dřevařské závody a.s.	
Znečištěné toky	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Příčné překážky	MO100011	Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M124	Bystřička po ústí do toku Moštěnka	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg, Ni / 04				biologie / 04	