

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40844000 (M148)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Racková po ústí do toku Dřevnice	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M148	Racková po ústí do toku Dřevnice	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Hg	BSK5, fosfor, dusičnany				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Nadměrná vodní eroze v krajině Příčné překážky	MO100119	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
	MO110022	Revitalizace toku Racková	
	MO100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M148	Racková po ústí do toku Dřevnice	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Hg / 01	BSK5, fosfor, dusičnany / 02			biologie / 03	