

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40847000 (M149)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Dřevnice po ústí do toku Morava	Řád Strahlera	6	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizace, zásobování vodou, výroba el. energie

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M149	Dřevnice po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Ni, Pb, Hg		fosfor			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč.	MO100053 MO100085 MO100088 MO100108	Otrokovice - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace Zlín a Mladcová - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a dostavba kanalizace Mladcová - rekonstrukce a výstavba kanalizace Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Špičkování vodních elektráren Vysychání toků Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek Příčné překážky Urbanizace	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M149	Dřevnice po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd, Ni, Pb, Hg / 02		fosfor / 04		biologie / 04	