

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40903000 (M163)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Luhačovický potok po ústí do toku Olšava	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M163	Luhačovický potok po ústí do toku Olšava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
		nevyhovující					pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg		fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:
 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	
Příčné překážky	MO100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	
	MO110024	Revitalizace Luhačovického potoka	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M163	Luhačovický potok po ústí do toku Olšava	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující			
		nevyhovující					pot. nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 02		fosfor / 02		biologie / 03		