

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 16310

NÁZEV VÚ Kvartér Horní Bečvy

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16310	Kvartér Horní Bečvy	nevyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Al		výhled

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu	MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu podzemních vod
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
Ohrožení zdrojů podzemních vod těžbou štěrkopísků	MO130052	DEZA,a.s. - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16310	Kvartér Horní Bečvy	nevyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		pot. nevyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Al		