List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40131000 (M005)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Vrbenský potok po ústí do toku Krupá	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	ochrana před povodněmi, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M005	Vrbenský potok po ústí do toku Krupá	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Příčné překážky

Návrh opatření: ne

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M005	Vrbenský potok po ústí do toku Krupá	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 01		