List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40939080 (M170)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Velička po ústí do toku Morava	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M170	Velička po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
				vyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg					

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Překročení limitů organického zneč.

Nadměrná vodní eroze v krajině

Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
MO100014	Hroznová Lhota - rekonstrukce a výstavba kanalizace, výstavba ČOV	
MO100082	Vnorovy - rekonstrukce a výstavba kanalizace	
MO100099	Vnorovy - intenzifikace komunální ČOV	
MO100119	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
MO110028	Revitalizace toku Velička	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M170	Velička po ústí do toku Morava	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
				vyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 01					