List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41804000 (D101)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Balinka po ústí do toku Oslava	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D101	Balinka po ústí do toku Oslava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100153	Velké Meziříčí - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D101	Balinka po ústí do toku Oslava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				fosfor / 04				