List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40250000 (M031)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Loučka po ústí do toku Morava	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M031	Loučka po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Příčné překážky
Zdroje podzemní vody

Návrh opatření: ne

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
MO100107	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
MO100109	Opatření proti nevhodnému využívání území (těžba kolektoru podzemních vod)	
MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPOD	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M031	Loučka po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				dusičnany / 01		biologie / 01		