# List hodnocení útvaru povrchových vod

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID útvaru** | 40694000 (M117) | **kategorie VÚ** | tekoucí | **Silně ovlivněný VÚ** | ne |
| **NÁZEV VÚ** | Švábský potok po ústí do toku Tištínka (Uhřický po | **Řád Strahlera** | 4 | **Důvod** | |

**Vyhodnocení stavu:**

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | EKOLOGICKÝ STAV | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | F-CH SLOŽKY | | BIOLOG.SLOŽKY | | |
| | | SL | KOVY | V.F-CH.L. | SZL | RYBY | BENTOS | CHLOROFYL |
| M117 | Švábský potok po ústí do toku Tištínka (Uhřický potok) | vyhovující | vyhovující | pot. nevyhovující | vyhovující | pot. nevyhovující | pot. nevyhovující | |
| | | vyhovující | | pot. nevyhovující | | pot. nevyhovující | | |
| | | | | | | pot. nevyhovující | | |
| | | | | pot. nevyhovující | | | | |
| | | pot. nevyhovující | | | | | | |
| **UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU** | | | | | | | | |

| **Významný problém nakládání s vodami:** | ano | **Návrh opatření:** | ne |
|---|---|---|---|

| **Typ významného problému nakládání s vodami:** | **ID opatření** | **Název opatření** | **odkaz na opatření** |
|---|---|---|---|
| Příčné překážky | | | |

**Odhad dopadů opatření:**

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | EKOLOGICKÝ STAV | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | F-CH SLOŽKY | | BIOLOG.SLOŽKY | | |
| | | SL | KOVY | V.F-CH.L. | SZL | RYBY | BENTOS | CHLOROFYL |
| M117 | Švábský potok po ústí do toku Tištínka (Uhřický potok) | vyhovující | vyhovující | pot. nevyhovující | vyhovující | pot. nevyhovující | pot. nevyhovující | |
| | | vyhovující | | pot. nevyhovující | | pot. nevyhovující | | |
| | | | | | | pot. nevyhovující | | |
| | | | | pot. nevyhovující | | | | |
| | | pot. nevyhovující | | | | | | |
| **UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY** | | | | | | biologie / 02 | | |