

List opatření

Název opatření:	Dolní Rožínka - úprava ČOV	ID_OP:	DY100010
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03009	Dolní Rožínka	41337000	Nedvědička po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512081	VAS Žďár nad Sázavou - Dolní Rožínka ČOV	Rožínka	2.000000	-622877,646	-1127191,8

Popis současného stavu:

Současný technický stav ČOV není vyhovující.

Popis navrhovaného stavu:

Dolní Rožínka – ČOV: úprava stávající technologie – řídicí systém aerace a provzdušňováním uskladňovací nádrže.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	650
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	900	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		180	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	7 200 000,0					
Stav projekt. přípravy:	nezahájena					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2014					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka:

Provozovatel: VAS, a.s. divize Žďár nad Sázavou

Nositel opatření: vlastník infrastruktury