

List opatření

Název opatření:	Moravské Budějovice - rekonstrukce ČOV, II. etapa	ID_OP:	DY100119
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
08537	Litohoř	41872000	Rokytká po soutok s tokem Jakubovský potok
08898	Lukov	41893000	Rokytná po soutok s tokem Roučovanka
41259	Moravské Budějovice	41893000	Rokytná po soutok s tokem Roučovanka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511981	VAS Třebíč - Moravské Budějovice, ČOV	Rokytká	7.800000	-656837,169	-1169096,6

Popis současného stavu:

Moravské Budějovice - v městské části je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 17 660 EO. Stávající ČOV nevyhovuje legislativním požadavkům především NV 61.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena intenzifikace ČOV (ze stávající kapacity 17 666 EO na cca 19 000 EO), zahrnuje mechanické předčištění a kalové hospodářství.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	19000	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		3000	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	65 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka:

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury