

List opatření

Opatření	VELAMOS - Buršův kopec	ID_OP	DY130023
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Okarec	Kraj	VYS
souřadnice:	x	-635437,0	y
Oblast povodí	Dyje	Prac.čís.UPOVR	D104
VÚ povrchových vod	Okarecký potok po ústí do toku Oslava	UPOVR_ID	41836000
VÚ podzemních vod	Krystalinikum v povodí Jihlavy	UPZV_ID	65500

Popis současného stavu						
Typ zátěže	komunální skádka		Celkové riziko	nízké, lokální		
Druh provozu	ostatní					
Majitel	Obec Okarec		Provozovatel	Velamos a.s. Náměšť nad		
Lokalizace	Lokalita se nachází na pozemku S od obce					
Slovní popis	Ba, CIU - v sušině i ve vodném výluhu z odpadu znečištěno asi 130 m ³ materiálu, neprokázáno šíření do větších vzdáleností, výluh odpadu není toxický pro vodní organismy, dochází ke snižování koncentrací.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	10945003	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření			
Slovní popis	sanaci podzemních vod neprovádět, monitorovat		
Technické parametry			
Opatření navrhovaná	druh	stav	
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření						
Dosažení cíle	látká	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			
Závěry	Na lokalitě byly zjištěny zvýšené obsahy PCE. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které byl doporučen pouze monitoring. Ekologická smlouva nezjištěna.					