

List opatření

Opatření	Skládka Pozďátky	ID_OP	DY130035
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Pozďátky	Kraj	VYS
sořadnice:	x	-645688,0	y
Oblast povodí	Dyje	Prac.čís.UPOVR	D089
VÚ povrchových vod	Jihlava po vzduší nádrže Dalešice	UPOVR_ID	41752000
VÚ podzemních vod	Krystalinikum v povodí Jihlavy	UPZV_ID	65500

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová skládka	Celkové riziko	vysoké, lokální			
Druh provozu	ostatní					
Majitel	EMP s.r.o.	Provozovatel	EMP s.r.o.			
Lokalizace	Skládka nebezpečných odpadů se nachází asi 5 km jihozápadně od Třebíče směrem na Dukovany					
Slovní popis	Na lokalitě existují možné preferenční cesty toku podzemní vody m.j. bývalé výkopy drenáží. Místní hydrodinamická situace na lokalitě může být ovlivněna rovněž propojením jednotlivých zvodní vrtnými pracemi. Významná je skutečnost, že na lokalitě dochází ke komunikaci podzemních vod s vodami skládkovými a drenážními. Znečištění se šíří jak přímo kolektorem podzemní vody, tak je i plošně roznášeno kanalizací odvádějící vody z podloží skládky.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	15011001	
	ČÍŽP			ID ČÍŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČÍŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Pb	ug.l ⁻¹	200			
	Cd	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	RA doporučuje jako nevhodnější sanaci - trvalé řešení - to spočívá v odstranění rizikové části odpadů a jejich umístění na odpovídající skládku, odstranění kontaminovaných drenáží a kontaminovaných částí konstrukce skládky, rekonstrukci těsnicího systému skládky a v opětovém uložení méně rizikových odpadů.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring		
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Pb	nelze	ne			
	Cd	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Pb a Cd. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které byla doporučena dosud nerealizovaná sanace. Ekologická smlouva nezjištěna.					