

List opatření

Opatření	PBS Velká Bíteš, a.s.	ID_OP	DY130038
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Velká Bíteš	Kraj	VYS
souřadnice:	x	-625255,0	y
Oblast povodí	Dyje	Prac.čís.UPOVR	D043
VÚ povrchových vod	Bílý potok po ústí do toku Svratka	UPOVR_ID	41409000
VÚ podzemních vod	Krystalinikum v povodí Svratky - střední část	UPZV_ID	65601

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa		Celkové riziko	vysoké, lokální		
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj....					
Majitel	První brněnská strojírna Velká Bíteš,		Provozovatel	První brněnská strojírna		
Lokalizace	Lokalizace: Průmyslový areál První brněnské strojírnny Velká Bíteš, a.s. je situován v k.ú. Velká Bíteš na ul. Vlkovská, cca 1,5 km SZ od centra města. Celková plocha pozemků PBS Velká Bíteš, a.s. je 16,51 ha, včetně Královského rybníku (150 m SSV od areálu) s přilehlými pozemky.					
Slovní popis	Rok 1950 byl začátkem tradice První brněnské strojírnny ve Velké Bíteši, jejíž historické kořeny sahají až do roku 1814. V roce 1991 byla založena První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., roku 1997 byl založen společný podnik PBS Velká Bíteš, a.s. (66%) a MAN B&W Diesel A.G. (34%) s názvem PBS Turbo s.r.o., kam přešla výroba plicních turbodmychadel konstrukce PBS a MAN. Nosný výrobní program jsou energetická zařízení, ekologická zařízení, letecká technika, kryogenní technika, přesné odlévání, formy pro přesné lití a lisování plastů, plnicí turbodmychadla, přípravky a speciální náradí, galvanické povrchové úpravy, součásti, sestavy, obrábění.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	17821002	
	ČÍŽP			ID_ČÍŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČÍŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Doporučeno pokračovat v sanačním čerpání podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky v centrální a severní části areálu, zlikvidovat nevyužívané podzemní nádrže na ropné uhlovodíky (topný olej) a ověřit kontaminaci horninového prostředí, doplnit stávající monitorovací systém.
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			

Závěry

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které byla doporučena sanace a monitoring. Další osud neznámý. Ekologická smlouva existuje, sanace probíhá.