

List opatření

Název opatření	Revitalizace nivy Trkmanky	ID_OP	DY110023
Typ opatření	Revitalizace	ID_KO	26,29
		ID_RVT	D_1121

Tok	Trkmanka	ID_Podtyp	1,3,4,		
Lokalizace	úsek od silnice Násedlovice - Čejč po soutok se Spáleným potokem	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	21.7	26.5	UPOVR_ID 41967000	HMWB	ano
Ř. km ZMVH	21.357	26.291	TOK_ID	10100087	

Popis současného stavu:

Napřímený, ohrázený tok; niva pomístně podmáčená.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku vč. nivního prostoru, rozvolnění trasy, doprovodné tůně, obnova původního říčního biotopu s jeho korytotvornými projevy.

Délka toku [km]	4,8
Délka RVT [km]	4.8
Plocha RVT [ha]	28.8
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	není známo	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	2000	m	4800	9 600 000	2b	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	RZCHÚ	ne				
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ne	ne	ne	ano		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		ano
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
	ne	ne	ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	sportovní	žádné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ne	ne	ne	ne	

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x