

List opatření

Název opatření	Hruškovický potok, poldr Osvětimany	ID_OP	DY130164
Typ opatření	Suché a polosuché poldry	ID_KO	35

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
11635	Osvětimany / ZLK	41999200	Hruškovice po ústí do toku Kyjovka	
		D128		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
419990800100	Hruškovický potok / 4-17-01-081	ZVHS		

Popis současného stavu
<p>Staveniště se nachází v katastrálním území Osvětimany a to nad obcí. Koryto vodního toku Hruškovice je zde upravené, ale v současné době je tato úprava narušena silnou dřevinnou vegetací, která tvoří nejen břehový porost, ale vyskytuje se i v průtočném profilu, který je místy poškozený. Pozemky kolem toku jsou využívány jako louka.</p>

Popis navrhovaného stavu			
<p>Poldr je navržen jako průtočný. Čelní hráz je navržena napříč údolnicí a na levé straně bude zavázána do stávajícího svahu. Na pravé straně bude pokračovat jako boční hráz podél místní komunikace. Délka hráze bude 300 m, šířka v koruně 3 m a výška hráze 5 m. Poldr bude dále opatřen výpustným objektem a bezpečnostním přelivem.</p>			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)			Q_{20}
Počet ochráněných obyvatel			420
Rozsah ohroženého území (ha)			20
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)			156
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Objem retenčního prostoru (mil m^3)	0,043	Celkové náklady (mil. Kč)	3,400
Délka ochranných hrází (km)		Zdroj financování	129 122
Délka úprav vodního toku (km)		Stav projektové přípravy	studie
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Termín realizace	04/09-12/11
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	ZVHS
Poznámka			