

List opatření

Název opatření	Revitalizace toku Morava	ID_OP	MO110018
Typ opatření	Liniová revitalizace toku	ID_KO	26
		ID_RVT	M_1109

Tok	Morava	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	severní hranice rezervace Zástudánčí-přemostění	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	209	210.3	UPOVR_ID 40660000	HMWB	ano
Ř. km ZMVH		TOK_ID	10100003		

Popis současného stavu:

Opevněné koryto řeky Moravy severně od rezervace Zástudánčí.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Pomístné odstranění opevnění koryta, zvýšení členitosti břehů.

Délka toku [km]	1.3
Délka RVT [km]	1.3
Plocha RVT [ha]	6,5
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků snadné	Střety v území žádné	Techn. realiz. snadné			
Ekonom. kalkul.	Náklady 3,000	Jednotka m	Počet 1,300	Celkové náklady 3,900,000	Priorita 1b	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ano	NATURA ano		
	RZCHÚ CZ0714085					
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace nevýznam.	Zemědělství		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN	Lokal. EX 209 210,3			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne			
Využití toku	Plavba rekreační	PPO bezvýznamná	Rybářství sportovní	Energie žádné		
Připravenost	Studie ne	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP	
Financování						

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x