

List opatření

Název opatření	HB Střelenka, lapač splavenin	ID_OP	MO130147
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku), Technická protierozní opatření	ID_KO	37, 39, 14

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
15747	Střelná / ZLK	40490000	Senice po soutok s tokem Pozdřechůvka	
		M066		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
404830000100	Střelenka	Lesy České Republiky, s.p.	2,528	2,606

Popis současného stavu
<p>V obci Střelná dochází v místech s menším sklonem dna k zanášení průtočného profilu splaveninami z výše položeného povodí potoka. Nejvíce je postižen podchod pod tratí ČD v km cca 20,320-2,340, kde je opravená cesta v podchodu pravidelně zaplavována po zanesení průtočného profilu. Z tohoto důvodu se investor rozhodl postavit v povodí potoka lapač splavenin, a to nad obcí u areálu fotbalového hřiště v km 2,5245.</p>

Popis navrhovaného stavu			
<p>V místě plánovaného lapače je koryto potoka zařízené v přibližně rovinném terénu. Nenáročnou úpravou dna a břehů nad lapačem se získá velký akumuláční prostor pro ukládání splavenin. Přístup k akumuláčnímu prostoru je po stávající živičné komunikaci bez nutnosti dalších zásahů.</p>			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_5	Q_{20}
Počet ochráněných obyvatel		160	160
Rozsah ohroženého území (ha)		5	2
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		120	50
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)	0,00034	Náklady na realizaci (mil. Kč)	1,072
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)	78	Stav projektové přípravy	DUR
Realizované příčné objekty (ks)		Zahájení - ukončení akce	2010-2011
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka			