

List opatření

Název opatření	HB Olšava, Pitín	ID_OP	MO130152
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
12115	Pitín / ZLK	40878000	Olšava po soutok s tokem Koménka	
		M157		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
408760000100	Olšava	Lesy České Republiky, s.p.	38,900	40,65

Popis současného stavu
V minulosti upravovaný úsek Olšavy, poškozené příčné objekty, kapacita snížena ukládáním splavenin a tvorbou nánosových lavic.

Popis navrhovaného stavu			
Protipovodňové opatření v horním úseku obce Pitín - rekonstrukce stávajícího vodního díla, odtěžení nánosů, zbudování retenčních prostor nad zastavěnou částí obce bránících transportu splavenin do níže upravených částí toku v intravilánu.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{20}	Q_{100}
Počet ochráněných obyvatel		50	70
Rozsah ohroženého území (ha)		6	6
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		65	8
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	6,300
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)	1750	Stav projektové přípravy	IZ
Realizované příčné objekty (ks)	13	Zahájení - ukončení akce	2010-2011
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka	DÚR rozpracovaná z 90 %		