

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40239000 (M028)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Břežná po ústí do toku Moravská Sázava	Rád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
M028	Břežná po ústí do toku Moravská Sázava	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
			Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
Překročení limitů organického zneč.	MO130056	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Špičkování vodních elektráren	MO100015	na břehu Břežné	
Příčné překážky	MO100108	Červená Voda - výstavba kanalizace	
	MO110040	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
		Revitalizace toku č. 8 Břežná-Heroltice	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
M028	Břežná po ústí do toku Moravská Sázava	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
			Hg / 04				biologie / 04	