

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary	40280000 (M037)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Třebůvka po soutok s tokem Jevíčka	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M037	Třebůvka po soutok s tokem Jevíčka	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Pb, Hg	fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek Špičkování vodních elektráren Příčné překážky	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
	MO110007	Revitalizace Borušovského potoka	
	MO110032	Revitalizace toku Pacovka	
	MO110044	Revitalizace nivy Třebůvky	
	MO100024	Městečko Trnávka - Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	
	MO100026	Moravská Třebová - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M037	Třebůvka po soutok s tokem Jevíčka	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd, Pb, Hg / 02	fosfor, dusičnany / 04				