

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40529000 (M078)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Bystřička po ústí do toku Vsetínská Bečva	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizace, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M078	Bystřička po ústí do toku Vsetínská Bečva	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Špičkování vodních elektráren Příčné překážky	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M078	Bystřička po ústí do toku Vsetínská Bečva	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								

biologie / 01