

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 64322

**NÁZEV VÚ**

Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Morava po soutok s tokem Moravská Sázava

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
64322	Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Morava po soutok s tokem Moravská Sázava	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		Cl, SO4		

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

#### Typ významného problému nakládání s vodami:

Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu

#### ID opatření

MO100301  
MO100302  
MO130051

#### Název opatření

Omezení obsahu síranů v podzemní vodě  
Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě  
Rovensko - sanace

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
64322	Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Morava po soutok s tokem Moravská Sázava	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		Cl, SO4		