

List opatření

Název opatření:	Zbýšov - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100029
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
19211	Zbýšov	41858000	Balinka po ústí do toku Oslava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511821	Svazek vodovodů a kanalizací - Vodárna Zbý	Brodky	1.500000	-617132,141	-1162986,4

Popis současného stavu:

Téměř v celé obci je stávající jednotná kanalizační síť, stáří kanalizace je 40 až 60 let. Na síti jsou dvě čerpací stanice. Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 1963. Kanalizaci i ČOV provozuje Svazek vodovodů a kanalizací, vodárna Zbýšov.

Popis navrhovaného stavu:

Kanalizace bude dobudována, postupně by se měly rekonstruovat stoky, které nejsou v dobrém technickém stavu. Chystá se i rekonstrukce ČOV – stavba nové aktivační nádrže vzhledem k nedostatečné funkci biologických filtrů v zimním provozu. Alternativně může být na ČOV napojena obec Zakřany.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	3995	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		560	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]:	61 140 000,0
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel:	Svazek vodovodů a kanalizací, vodárna Zbýšov
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury