

# List opatření

**Název opatření:**

Omezení obsahu síranů v podzemní vodě

**ID\_OP:** DY100501

**Typ opatření:**

Opatření k omezení výskytu vod s vysokým obsahem SO<sub>4</sub>

**ID\_KO:**

## Popis současného stavu:

Vyhodnocením kvalitativního stavu podzemních vod ve státní monitorovací síti ČHMÚ byly identifikovány oblasti s velmi vysokým obsahem síranů (iontů SO<sub>4</sub>) nad limitem 400 mg/l. Sírany v podzemní vodě obvykle pocházejí z infiltrovaných srážkových vod znečistěných kouřovými emisemi. Nelze však vyloučit ani znečistění z průmyslových hnojiv. Částečně mohou mít i přírodní původ z oxidace sirníků a jiných minerálů obsahujících síru.

Obsah síranů přesahující 250 mg/l má diuretické účinky a působí u konzumentů vody obtíže zažívacího traktu

## Návrh opatření:

Provedení studie, která zjistí původ síranů podle izotopového složení síry. V případě antropogenního původu budou identifikovány zdroje síranů a navržena nápravná opatření.

## Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření:

Studie může být provedena do 2 let při nákladech 0,5 mil Kč.